

Notas de aplicação 046-18

Conexões elétricas Prensa-cabos M20x1,5 x adaptador de conduíte NPT de 1/2 ”

A seleção das conexões elétricas corretas é muito importante para obter uma boa instalação de conversores e sensores de medição.

Uma boa instalação evita a entrada de água ou outras mídias nas caixas de conexões e preserva o equipamento contra falhas.

Temos principalmente tipos de conexão para cabos:

Prensa-cabo 20x 1,5 em material plástico ou metálico



Adaptador de conduíte de 1/2 ” com rosca cônica



O uso correto dos prensa cabos



Uso dos adaptadores para tubos



NUNCA COMBINE PRENSA CABOS COM ADAPTADORES :



Na lista de preços :

Escolha Conexão Elétrica : M20x1.5= prensa cabos
ou

Escolha Adaptadores 1/2” se for realmente usar tubos.

